

(신축공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	천안 신부주공2단지 주택 재건축 아파트	②성명(대표자)	백두현					
	③주소	경기도 천안시 동남구 신부4길 18 (신부동) (전화번호:) 02-2239-1084							
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
			59 m ²	72 m ² A	74 m ² B	84 m ² C			
	2,144 세대	626 세대	437 세대	633 세대	448 세대				
측 정 자	⑤상호	(주)혜성환경	⑥등록번호	123-81-73431					
	⑦주소	경기 안양 동안구 귀인로 79번길 35 (전화번호:031-473-3413)							

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	포름 알데하드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	300 이하	700 이하	300 이하
1지점	5/11 (16:20)	101-1302	남동	84.9	1.5	709.9	28.8	66.4	84.0
2지점	5/11 (16:30)	102-1404	남남	68.0	1.6	580.6	34.0	52.8	82.1
3지점	5/11 (16:40)	103-403	남남	34.7	0.9	356.6	23.3	36.8	41.2
4지점	5/11 (17:30)	104-1201	동동	102.7	1.2	509.9	9.0	13.2	27.5
5지점	5/11 (17:40)	105-3002	남남	79.7	1.2	642.0	25.6	53.2	59.4
6지점	5/11 (17:50)	106-1403	남동	91.4	1.4	686.7	16.1	23.8	52.0
7지점	5/11 (18:40)	106-304	남남	118.3	1.1	556.5	25.6	43.9	62.6
8지점	5/11 (18:50)	110-2301	동동	44.5	1.6	356.1	15.0	29.8	24.2

210mm×297mm [신문용지 54g/m² (재활용품)]

⑧공동주택 공기질 측정결과

(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	포름 알데히드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	300 이하	700 이하	300 이하
9지점	5/11 (19:00)	111-301	동동	75.2	1.6	532.7	38.3	70.6	58.5
10지점	5/11 (19:50)	111-2802	남동	57.0	2.3	437.5	38.0	62.0	56.5
11지점	5/11 (20:00)	120-302	동동	9.3	2.5	342.5	14.8	46.7	52.1
12지점	5/12 (13:00)	107-3003	남동	81.1	1.7	647.3	86.8	217.1	114.0
13지점	5/12 (13:10)	108-2801	남남	51.8	1.0	701.6	90.0	187.8	140.2
14지점	5/12 (14:10)	109-1404	남남	48.1	1.1	461.7	59.0	179.3	69.5
15지점	5/12 (14:20)	116-2703	남동	50.7	1.7	617.5	43.3	80.5	81.9
16지점	5/12 (15:20)	117-1303	남남	76.2	1.4	663.5	56.1	120.6	119.3
17지점	5/12 (15:30)	118-2502	동동	51.6	0.8	380.4	31.1	93.9	27.6
18지점	5/12 (16:30)	119-1403	남남	60.3	2.1	563.6	43.6	68.3	84.1
19지점	5/12 (13:00)	112-302	남동	33.5	1.7	456.7	15.3	32.1	41.4
20지점	5/12 (13:10)	113-203	남동	59.7	1.5	637.1	35.3	75.5	85.2
21지점	5/12 (14:10)	114-302	남동	43.5	2.2	653.6	32.5	73.5	79.7
22지점	5/12 (14:20)	115-1102	동동	89.2	2.7	595.6	121.3	187.3	173.3
23지점	5/12 (15:20)	201-702	남동	89.4	2.6	598.9	115.1	179.3	173.3
24지점	5/12 (15:30)	202-301	동동	100.5	1.1	679.7	47.9	84.3	81.2
25지점	5/12 (16:30)	203-1201	남남	40.1	2.7	692.6	59.7	77.7	114.5
평 균				65.66	1.65	562.43	44.22	86.26	79.41

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2018 년 05 월 23 일

제출자 : 현장 대리인 백 두 현

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

210mm×297mm[신문용지 54g/m²(재활용품)]